


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO



Fot. 1 Ortofotomapa – orientacja



Fot. 2 Elewacja południowo - wschodnia - frontowa



Fot. 3 Elewacja północno – zachodnia



Fot. 4 Elewacja południowo – zachodnia



Fot. 5 Elewacja północno – wschodnia



Fot. 6 Istniejące źródło ciepła w kotłowni – stojący kocioł olejowy



Fot.7 Istniejący zbiornik oleju



Fot.8 Sala



Fot.9 Odbiornik ciepła – grzejnik płytowy



Fot.10 Miejsce przeznaczone na montaż paneli fotowoltaicznych